

Alternator DAN930

Zmiana miejsca produkcji

Produkcja alternatora DAN930 została niedawno przeniesiona z zakładu DENSO w Japonii do zakładu produkcyjnego DENSO we Włoszech w celu zmaksymalizowania dostępności tego bardzo popularnego alternatora na rynku wtórnym w Europie – **nowy kraj pochodzenia to Włochy.**

Numer katalogowy części pozostaje ten sam (DAN930). Zmianie uległ natomiast kod techniczny w DENSO Aftermarket – został zmieniony z 104210-2710 na 021080-2590.

Należy pamiętać o kilku różnicach w wyglądzie pomiędzy nową wersją 021080-2590 i starą wersją 104210-2710. W obu przypadkach zachowana została jednak pełna zgodność.


Widok z tyłu



021080-2590
Nowy

021080-2590 (nowa wersja)

Nowa konstrukcja łączenia stojana z prostownikiem bez 3 otworów odpływowych widocznych z zewnątrz, labirynt wewnętrzny zapobiega bezpośredniemu zanieczyszczeniu (brak wpływu na chłodzenie).




104210-2710
Stary


104210-2710 (stara wersja)

Stara konstrukcja łączenia stojana z prostownikiem z 3 otworami odpływowymi widocznymi z zewnątrz na tylnej obudowie.

Widok z przodu



021080-2590
Nowy



104210-2710
Stary

Żywica impregnująca wirnik może być losowo widoczna na wentylatorze.
(Brak wpływu na trwałość lub zanieczyszczenie)

Tabliczka znamionowa

Nr katalogowy DENSO: DAN930 (bez zmian)

DENSO technical code: 104210-2710 → 021080-2590

Oznaczenie kraju pochodzenia:

Wyprodukowano w Japonii → Wyprodukowano we Włoszech

DENSO DAN930
14V150A E32 021080-2590
Made in: Italy

Więcej informacji o rozrusznikach i alternatorach DENSO można znaleźć na stronie www.denso-am.pl, w katalogu TecDoc lub u przedstawiciela DENSO.

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | The Netherlands

Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122