

Demaror DSN2039

DSN2039: înlocuiește DSN939

- > DENSO are plăcerea de a anunța că numărul de piesă DSN2039, introdus recent în gama noastră AM, înlocuiește și acoperă, de asemenea, aplicațiile asociate anterior cu numărul de piesă DSN939.
- > Designul DSN2039 este complet echivalent ca potrivire, funcție și formă, cu excepția materialului de garnitură interioară a comutatorului, care a fost schimbat cu un material rezistent la căldură.
- > Astfel, DENSO a îmbunătățit și mai mult calitatea pentru o durată de viață crescută și o funcționare fără întreținere.



Prezentarea codurilor de piese, aplicațiilor și referințelor OE

Marcă	Model	Motor	An
IVECO CV	EUROTECH MH	CURSOR 8 (F2B)	98 - 02
IVECO CV	EUROTRAKKER	CURSOR 8 (F2B)	99 - 04
IVECO CV	STRALIS	CURSOR 8 (F2B)	02 -
IVECO CV	TRAKKER	CURSOR 8 (F2B)	04 -

Mai multe detalii legate de gama de alternatoare și demaroare DENSO sunt disponibile online pe www.denso.ro, în TecDoc sau la reprezentantul local DENSO Aftermarket.

DSN2039 Referințe Încrucișate

DENSO	228000-5640
DENSO	228000-5641
DENSO	228080-5641
DENSO	438000-4210
DENSO	438000-4211
DENSO	438000-4212
DENSO	438080-4212
DENSO	DSN939

IVECO	99432760
IVECO	2995138
IVECO	5802059570
IVECO	5802099061
IVECO	5802899061

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | Olanda
 Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122